

Provincia di Piacenza

Comune

San Giorgio Piacentino



Allegato n. 5
QUADRO CONOSCITIVO
Censimento rurale

Zona C

Progettista - Coordinatore Gruppo di lavoro

arch. Stefano Tamengo
Ufficio Tecnico Comunale

Firma

Collaboratori interni

geom. Marco Silvotti
geom. Valerio Tinelli
sig.ra Ornella Martini



Collaboratori esterni

Sezione urbanistica:

arch. Vincenza Ruocco – Coordinatrice
arch. Ilaria Schiavi
arch. Sara Ferrari
geom. Antonio Bruzzi


Sezione geologica:

geol. Paolo Mancioffi
geol. Raffaele Marchi



Società del Gruppo Giglio
Via Vittime della Strada, 2
Loc. Gragnanino 29010 Gragnano Tr. (PC)
Tel.: +39.0523.785111
Fax. +39.0523.785185
P.IVA 04609780962
Direttore Tecnico arch. Sergio Morlacchini
Responsabile legale Bruno Giglio

INQUADRAMENTO TERRITORIALE NUCLEI ISOLATI



Premessa

All'interno della costruzione del Quadro Conoscitivo, è stato realizzato il censimento del patrimonio edilizio rurale esistente, ai sensi degli indirizzi della L.R. n. 20/2000 e dei criteri applicativi dettati dalla Del. n. 173/2001 della Regione Emilia Romagna. Tali riferimenti legislativi così definiscono il territorio rurale:

“ C.3. IL SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE

L'assetto del territorio non urbanizzato, caratterizzato dalla compresenza ed integrazione di valori naturali, ambientali e paesaggistici e di attività agricole. Esso si articola nelle parti del territorio omogenee:

- *per l'uso e le caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche dei suoli in rapporto alla vocazione agricola, zootecnica, silvo-pastorale o forestale;*
- *per le condizioni di marginalità produttiva agricola dei terreni dissestati o improduttivi, anche a causa della pressione insediativa;*
- *per la presenza di valori paesaggistici, quale peculiare rappresentazione della identità fisica, biologica, vegetazionale e culturale delle diverse realtà locali;*
- *per le caratteristiche delle aziende agricole e per la loro particolare vocazione e specializzazione nell'attività di produzione di beni agro-alimentari;*

- per la consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle dotazioni infrastrutturali e di servizi.

Del. n. 173/2001 art. / comma

Gli scopi della ricerca sono duplici: si tratta di fornire una conoscenza specifica e dettagliata delle presenze insediative sul territorio rurale, ai fini contingenti della pianificazione e dell'elaborazione dello strumento urbanistico P.S.C., e al contempo la raccolta è stata estesa a una serie di indicazioni, al fine di favorire in futuro valutazione per le differenti competenze di gestione comunale.

Metodologia di lavoro

Il rilevamento delle cascine e dei fabbricati edilizi presenti sul territorio é avvenuto *in situ*, procedendo per singoli isolati, previo studio della Carta Tecnica Regionale; sulla base di quest'ultima si è desunta un'idea di massima del numero di insediamenti censibili, e ipotizzata una suddivisione del territorio per zone.

La perimetrazione delle zone è stata dettata da criteri operativi, dalla omogeneità orografica e fisica del territorio, definendo n. 6 “Zone” contrassegnate da una lettera (A, B, C, D, E, F). All'interno di ogni singola zona gli isolati sono individuati con numerazione progressiva e a sua volta l'isolato è suddiviso sempre con numerazione progressiva in base al numero di fabbricati esistenti.

- Zona A: è collocata a nord del capoluogo, in una zona prevalentemente pianeggiante; comprende n. 46 isolati.

- Zona B: è collocata a est del capoluogo in una zona prevalentemente pianeggiante; comprende n. 55 isolati.

- Zona C: è collocata a sud del capoluogo in una zona prevalentemente pianeggiante; comprende n. 58 isolati;
- Zona D: è collocata a sud-ovest del centro abitato di San Giorgio P.no, risulta prevalentemente pianeggiante anche se sono presenti le prime pendici collinari; include i centri abitati di San Damiano e Rizzolo; comprende n. 46 isolati.
- Zona E: è collocata a sud est del capoluogo e risulta in parte pianeggiante e in parte collinare; include i centri abitati di Godi e Centovera; comprende n. 62 isolati.
- Zona F: è collocata a sud del capoluogo in una zona prevalentemente collinare che include i centri abitati di Tollara e Ronco; comprende n. 54 isolati.


L'individuazione delle zone ed i relativi insediamenti, sono riportati a scala comunale nell'elaborato n. 5 del Quadro Conoscitivo.

Quindi si sono predisposte le schede da compilare in ogni isolato, corredandole di un estratto di mappa Catastale fornito dal Comune e dall'Ortofoto, si è proceduto al rilievo sul territorio, compilando la scheda stessa ed eseguendo fotografie identificative e di dettaglio.

La scheda utilizzata, di cui si riporta prototipo in allegato, raccoglie numerose informazioni a più livelli, oltre ai dati identificativi (toponimo e localizzazione) si esaminano i caratteri tipologici, i materiali edilizi, l'eventuale qualità architettonica e/o testimoniale, le funzioni, lo stato di conservazione e di utilizzo, le trasformazioni. Le fotografie documentano con oggettività lo stato di fatto del manufatto edilizio, fissando la situazione ad un preciso momento temporale; la percezione visiva consente di trasmettere e completare informazioni sulla consistenza edilizia, architettonica e sullo stato di conservazione, dati difficilmente esauribili nella sintesi di una scheda. Nella fase operativa del rilievo, si sono presentati casi limitati nel numero, in cui non è stato possibile accedere (barriere fisiche, cancelli,), tale impossibilità giustifica la mancanza di documentazione fotografica.

-Prototipo scheda-

Zona – Isolato




Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona ...	Isolato	
Edificio 1		Foto a
Toponimo località		
Localizzazione		Foto b
Dati immobile		
Epoca di costruzione		Foto c
Tipo di costruzione		
Parametri edilizi		
N° di piani		Foto d
Materiali Copertura		
Materiali Rivestimento		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza		
Pertinenze e accessori		
Funzioni insediate		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		
Presenza di recenti interventi di modificazione		
Grado di utilizzo dell'immobile		

Zona C – Isolato 01



Base Catastale 1:1000



Ortofoto

Zona C		Isolato 01	
Edificio 1			
Toponimo località			
Nuovo Solare			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'50		
Tipo di costruzione	Portico/Fienile		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Mattoni/intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Deposito mezzi e prodotti			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Fatiscente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Parziale		




Foto a



Foto b



Foto c




Zona C		Isolato 01	
Edificio 2			
Toponimo località			
Nuovo Solare			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'50	
Tipo di costruzione		Tettoia	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		-	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Foto b





Zona C		Isolato 01	
Edificio 3			
Toponimo località			
Nuovo Solare			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'50	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Prefabbricato	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	
			



Foto a

Zona C – Isolato 02



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona C		Isolato 02
Edificio 1		
Toponimo località		
Nuovo Solare		
Localizzazione		
-		
Dati immobile		
Epoca di costruzione	'70	
Tipo di costruzione	Palazzina	
Parametri edilizi		
N° di piani	2	
Materiali Copertura	Laterizio	
Materiali Rivestimento	Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Abitazione		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-	
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale	
		



Foto a

Zona C – Isolato 03



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona C		Isolato 03	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'70	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/pietra	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona C		Isolato 03	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'70	
Tipo di costruzione		Box	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Deposito mezzi			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a

Zona C		Isolato 03	
Edificio 3			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'70		
Tipo di costruzione	Fienile		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco/mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Deposito mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Zona C		Isolato 03	
Edificio 4			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'70	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Deposito mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Zona C		Isolato 03	
Edificio 5			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'70		
Tipo di costruzione	Villa		
Parametri edilizi			
N° di piani	1+seminterrato		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Foto b



Zona C – Isolato 04



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona C		Isolato 04	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'00	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Zona C – Isolato 05



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona C		Isolato 05	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Villa	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a



Foto b



Zona C		Isolato 05	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2/3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a



Foto b



Foto c


Zona C		Isolato 05	
Edificio 3			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a




Foto b



Zona C		Isolato 05	
Edificio 4			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Deposito rurale	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Lamiera	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Zona C		Isolato 05	
Edificio 5			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Box	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Lamiera	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Zona C		Isolato 05	
Edificio 6			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Box	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	
			



Foto a

Zona C – Isolato 06



Base Catastale 1:1000



Ortofoto

Zona C		Isolato 06	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'70		
Tipo di costruzione	Villa		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Foto b



Foto c



Foto d


Zona C		Isolato 06	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'70	
Tipo di costruzione		Box	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/lamiera	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona C – Isolato 07



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona C		Isolato 07	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Cabina enel	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Cabina enel			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Zona C – Isolato 08



Base Catastale 1:1000




Ortofoto

Zona C		Isolato 08	
Edificio 1			
Toponimo località			
Colombarola del Nure			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Zona C		Isolato 08	
Edificio 2			
Toponimo località			
Colombarola del Nure			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Portico/Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2/3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		In Ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	




Foto a



Foto b



Zona C – Isolato 09



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona C		Isolato 09	
Edificio 1			
Toponimo località			
Casa della Fornace			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a



Foto b




Zona C		Isolato 09	
Edificio 2			
Toponimo località			
Casa della Fornace			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannoni non prefabbricati	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Allevamento			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			



Foto a




Foto b



Foto c

Zona C – Isolato 10



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 10	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'70	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Foto c

Zona C		Isolato 10	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'70		
Tipo di costruzione	Stalla/fienile		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a




Foto b



Foto c

Zona C – Isolato 11



Base Catastale 1:1000



Ortofoto

Zona C	Isolato 11
Edificio 1	
Toponimo località	
Baccano di sopra	
Localizzazione	
-	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	'50
Tipo di costruzione	Rustico+stalla/fienile
Parametri edilizi	
N° di piani	2+sottotetto
Materiali Copertura	Laterizio
Materiali Rivestimento	Intonaco/mattoni
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	Storico testimoniale per stalla fienile
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzature	
Stato di conservazione e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Insufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Parziale




Foto a



Foto b




Foto c



Foto d

Zona C		Isolato 11	
Edificio 2			
Toponimo località			
Baccano di sopra			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'70		
Tipo di costruzione	Palazzina		
Parametri edilizi			
N° di piani	2+seminterrato		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto a



Foto b




Zona C		Isolato 11	
Edificio 3			
Toponimo località			
Baccano di sopra			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'50	
Tipo di costruzione		Stalla/fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona C		Isolato 11	
Edificio 4			
Toponimo località			
Baccano di sopra			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'90	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b




Foto c



Foto d

Zona C – Isolato 12



Base Catastale 1:1000




Ortofoto


Zona C		Isolato 12	
Edificio 1			
Toponimo località			
Molino Bissolo			
Localizzazione			
Strada del Bissolo			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'90	
Tipo di costruzione		Cabina enel	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Cabina enel			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona C – Isolato 13



Base Catastale 1:1000



Ortofoto

Zona C		Isolato 13	
Edificio 1			
Toponimo località			
Molino Bissolo			
Localizzazione			
Strada del Bissolo			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Mulino	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico testimoniale	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		Ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto a



Foto b




Foto c

Zona C		Isolato 13	
Edificio 2			
Toponimo località			
Molino Bissolo			
Localizzazione			
Strada del Bissolo			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Cabine pozzi	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Zona C		Isolato 13	
Edificio 3			
Toponimo località			
Molino Bissolo			
Localizzazione			
Strada del Bissolo			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Deposito rurale	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio/Lamiera	
Materiali Rivestimento		Intonaco/legno	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Stalla			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona C		Isolato 13	
Edificio 4			
Toponimo località			
Molino Bissolo			
Localizzazione			
Strada del Bissolo			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Mulino	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico tipologico	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Foto c


Zona C		Isolato 13	
Edificio 5			
Toponimo località			
Molino Bissolo			
Localizzazione			
Strada del Bissolo			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Box	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Lamiera	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero attrezzi			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona C – Isolato 14



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona C		Isolato 14	
Edificio 1			
Toponimo località			
Cà del Pero Scuro			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'90	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona C		Isolato 14	
Edificio 2			
Toponimo località			
Cà del Pero Scuro			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'90	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona C		Isolato 14	
Edificio 3			
Toponimo località			
Cà del Pero Scuro			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'90		
Tipo di costruzione	Capannone prefabbricato		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Cemento		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto a



Foto b




Zona C		Isolato 14	
Edificio 4			
Toponimo località			
Cà del Pero Scuro			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'90	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2+seminterrato	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona C		Isolato 14	
Edificio 5			
Toponimo località			
Cà del Pero Scuro			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'90		
Tipo di costruzione	Palazzina+stalla/fienile		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco/Mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Insufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Non in uso		




Foto a




Foto b




Zona C – Isolato 15



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 15	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Vascone	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		-	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			

Zona C – Isolato 16



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 16	
Edificio 1			
Toponimo località			
Il Bissolo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'90	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Pietra	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Foto c



Foto d

Zona C	Isolato 16
Edificio 2	
Toponimo località	
Il Bissolo	
Localizzazione	
-	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Capannone non prefabbricato
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Laterizio
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzature	
Stato di conservazione e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale



Foto a



Foto b



Zona C		Isolato 16	
Edificio 3			
Toponimo località			
Il Bissolo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a

Zona C		Isolato 16	
Edificio 4			
Toponimo località			
Il Bissolo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Foto c



Foto d

Zona C		Isolato 16	
Edificio 5			
Toponimo località			
Il Bissolo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a




Zona C		Isolato 16	
Edificio 6			
Toponimo località			
Il Bissolo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Box	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona C – Isolato 17



Base Catastale 1:2000




Ortofoto

Zona C		Isolato 17	
Edificio 1			
Toponimo località			
Case basse			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Portico	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a




Zona C		Isolato 17	
Edificio 2			
Toponimo località			
Case basse			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a




Foto b



Zona C		Isolato 17	
Edificio 3			
Toponimo località			
Case basse			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Portico	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a



Zona C		Isolato 17	
Edificio 4			
Toponimo località			
Case basse			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Ricovero attrezzi	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	


Zona C		Isolato 17	
Edificio 5			
Toponimo località			
Case basse			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa Torre	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Tipologico	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	




Foto a



Foto b



Zona C – Isolato 18



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 18	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'80	
Tipo di costruzione		Villa	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Foto c



Foto d

Zona C – Isolato 19



Base Catastale 1:2000




Ortofoto

Zona C		Isolato 19	
Edificio 1			
Toponimo località			
Ca' basse di sopra			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Stalla/fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a




Zona C		Isolato 19	
Edificio 2			
Toponimo località			
Ca' basse di sopra			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	
			



Foto a



Foto b



Foto c



Foto d

Zona C		Isolato 19	
Edificio 3			
Toponimo località			
Ca' basse di sopra			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Stalla/fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	




Foto a



Foto b



Foto c




Zona C		Isolato 19	
Edificio 4			
Toponimo località			
Ca' basse di sopra			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Silos	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		-	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Foto b




Zona C	Isolato 19
Edificio 5	
Toponimo località	
Ca' basse di sopra	
Localizzazione	
-	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Portico
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Lamiera
Materiali Rivestimento	Lamiera
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
-	
Stato di conservazione e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Fatiscente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Non in uso



Foto a




Foto b



Zona C	Isolato 19
Edificio 6	
Toponimo località	
Ca' basse di sopra	
Localizzazione	
-	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Deposito rurale
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Lamiera
Materiali Rivestimento	Lamiera
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
-	
Stato di conservazione e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Fatiscente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Non in uso



Foto a



Zona C – Isolato 20



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona C		Isolato 25	
Edificio 1			
Toponimo località			
Cà del Signore			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'90	
Tipo di costruzione		Villa	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Zona C – Isolato 21



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 21	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'50		
Tipo di costruzione	Casa colonica		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco/mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Foto b



Foto c



Foto d

Zona C		Isolato 21	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'90	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Foto c



Foto d

Zona C		Isolato 21	
Edificio 3			
Toponimo località			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'50	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Foto b



Foto c



Foto d




Zona C		Isolato 21	
Edificio 4			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'50		
Tipo di costruzione	Box		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto a




Foto b



Zona C		Isolato 21	
Edificio 5			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'50	
Tipo di costruzione		Deposito rurale	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Legno	
Materiali Rivestimento		Legno	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona C – Isolato 22



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 22	
Edificio 1			
Toponimo località			
Bissolo di sopra			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'50	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Foto c



Foto d

Zona C		Isolato 22	
Edificio 2			
Toponimo località			
Bissolo di sopra			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'50		
Tipo di costruzione	Deposito rurale		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Cemento		
Materiali Rivestimento	Mattoni/legno		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Foto b




Foto c



Zona C		Isolato 22	
Edificio 3			
Toponimo località			
Bissolo di sopra			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'50		
Tipo di costruzione	Portico		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco/mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto a




Zona C		Isolato 22	
Edificio 4			
Toponimo località			
Bissolo di sopra			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'50	
Tipo di costruzione		Deposito rurale	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Zona C – Isolato 23



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 23	
Edificio 1			
Toponimo località			
Strada del Bissolo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'80	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		prefabbricato	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
<p>The diagram is a site plan showing the layout of buildings. It features a road at the bottom with a double line. Three buildings are represented by green triangles, labeled 'a', 'b', and 'c'. Building 'a' is the largest, 'b' is smaller, and 'c' is the smallest. Three numbered boxes (1, 2, 3) are placed near the buildings, likely indicating specific features or measurements. The plan is bounded by lines representing property boundaries or roads.</p>			



Foto a



Foto b



Foto c


Zona C		Isolato 23	
Edificio 2			
Toponimo località			
Strada del Bissolo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'80	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		prefabbricato	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona C		Isolato 23	
Edificio 3			
Toponimo località			
Strada del Bissolo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'80	
Tipo di costruzione		Villa	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a

Zona C – Isolato 24



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona C		Isolato 24	
Edificio 1			
Toponimo località			
C.na Nuova			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona C		Isolato 24	
Edificio 2			
Toponimo località			
C.na Nuova			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			



Foto a


Zona C		Isolato 24	
Edificio 3			
Toponimo località			
C.na Nuova			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Portico/Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona C		Isolato 24	
Edificio 4			
Toponimo località			
C.na Nuova			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Pietra	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico testimoniale	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Foto b



Zona C		Isolato 24	
Edificio 5			
Toponimo località			
C.na Nuova			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Prefabbricato	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Zona C		Isolato 24	
Edificio 6			
Toponimo località			
C.na Nuova			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Foto b



Zona C		Isolato 24	
Edificio 7			
Toponimo località			
C.na Nuova			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Zona C		Isolato 24	
Edificio 8			
Toponimo località			
C.na Nuova			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Foto b




Zona C		Isolato 24	
Edificio 9			
Toponimo località			
C.na Nuova			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Pietra	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona C – Isolato 25



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona C		Isolato 25	
Edificio 1			
Toponimo località			
C.na Torricella			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2+sottotetto	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico testimoniale	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	
			



Foto a



Foto b



Foto c



Foto d


Zona C		Isolato 25	
Edificio 2			
Toponimo località			
C.na Torricella			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Fienile/portico	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Foto b




Zona C		Isolato 25	
Edificio 3			
Toponimo località			
C.na Torricella			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	




Foto a



Foto b



Zona C – Isolato 26



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona C		Isolato 26	
Edificio 1			
Toponimo località			
Pozzo Pagano inferiore			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Tipologico	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona C		Isolato 26	
Edificio 2			
Toponimo località			
Pozzo Pagano inferiore			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Portico	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			



Foto a


Zona C		Isolato 26	
Edificio 3			
Toponimo località			
Pozzo Pagano inferiore			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Portico/Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona C		Isolato 26	
Edificio 4			
Toponimo località			
Pozzo Pagano inferiore			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	




Foto a




Foto b



Foto c



Zona C – Isolato 27



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 27	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'900		
Tipo di costruzione	Casa colonica +fienile		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Insufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Non in uso		




Foto a




Foto b



Foto c



Zona C – Isolato 28



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona C		Isolato 28	
Edificio 1			
Toponimo località			
Pozzo Pagano superiore			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Foto b




Zona C		Isolato 28	
Edificio 2			
Toponimo località			
Pozzo Pagano superiore			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Stalla/portico	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a




Foto b



Zona C		Isolato 28	
Edificio 3			
Toponimo località			
Pozzo Pagano superiore			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Deposito rurale	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Ethernit	
Materiali Rivestimento		Legno	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	




Foto a



Zona C		Isolato 28	
Edificio 4			
Toponimo località			
Pozzo Pagano superiore			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/pietra/mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a




Zona C		Isolato 28	
Edificio 5			
Toponimo località			
Pozzo Pagano superiore			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Stalla/Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/pietra/mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a




Zona C		Isolato 28
Edificio 6		
Toponimo località		
Pozzo Pagano superiore		
Localizzazione		
-		
Dati immobile		
Epoca di costruzione	'900	
Tipo di costruzione	Palazzina	
Parametri edilizi		
N° di piani	2	
Materiali Copertura	Laterizio	
Materiali Rivestimento	Intonaco/mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Abitazione		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-	
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale	
		

Zona C		Isolato 28	
Edificio 7			
Toponimo località			
Pozzo Pagano superiore			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Stalla/Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a




Zona C		Isolato 28	
Edificio 8			
Toponimo località			
Pozzo Pagano superiore			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'900		
Tipo di costruzione	-		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto a



Zona C – Isolato 29



Base Catastale 1:2000




Ortofoto

Zona C		Isolato 29	
Edificio 1			
Toponimo località			
Pozzo Pagano superiore			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Pozzo	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona C – Isolato 30



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona C		Isolato 30	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'70	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Foto b




Zona C		Isolato 30	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'70	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto c



Foto d



Zona C		Isolato 30	
Edificio 3			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'70	
Tipo di costruzione		Deposito rurale	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Lamiera	
Materiali Rivestimento		Lamiera	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	
			



Foto a


Zona C		Isolato 30	
Edificio 4			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'70		
Tipo di costruzione	Deposito rurale		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Lamiera		
Materiali Rivestimento	Lamiera		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto a



Foto b



Zona C		Isolato 30	
Edificio 5			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'90		
Tipo di costruzione	Villa		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto h



Foto i



Foto l



Zona C		Isolato 30	
Edificio 6			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'70		
Tipo di costruzione	Palazzina		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto o




Foto n



Foto p



Zona C – Isolato 31



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 31	
Edificio 1			
Toponimo località			
Giudeo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto f




Foto h



Foto i



Foto q




Zona C		Isolato 31	
Edificio 2			
Toponimo località			
Giudeo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Stalla/fienile/portico	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a



Foto b



Zona C		Isolato 31	
Edificio 3			
Toponimo località			
Giudeo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Deposito rurale	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a

Zona C		Isolato 31	
Edificio 4			
Toponimo località			
Giudeo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto e



Foto n


Zona C		Isolato 31	
Edificio 5			
Toponimo località			
Giudeo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Villa	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto e




Foto m




Zona C		Isolato 31	
Edificio 6			
Toponimo località			
Giudeo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Spogliatoi	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a



Zona C – Isolato 32



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona C		Isolato 32	
Edificio 1			
Toponimo località			
La Fontana			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'80	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto e



Foto f



Zona C		Isolato 32	
Edificio 2			
Toponimo località			
La Fontana			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'80	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Zona C		Isolato 32	
Edificio 3			
Toponimo località			
La Fontana			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'80	
Tipo di costruzione		Stalla fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Zona C		Isolato 32	
Edificio 4			
Toponimo località			
La Fontana			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'80	
Tipo di costruzione		Portico	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Lamiera	
Materiali Rivestimento		Mattoni/cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto c



Zona C		Isolato 32	
Edificio 5			
Toponimo località			
La Fontana			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'80	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Ondulina	
Materiali Rivestimento		Mattoni/cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Zona C		Isolato 32	
Edificio 6			
Toponimo località			
La Fontana			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'80	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona C – Isolato 33



Base Catastale 1:2000




Ortofoto

Zona C		Isolato 33	
Edificio 1			
Toponimo località			
La Chiavica			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'50	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Zona C		Isolato 33	
Edificio 2			
Toponimo località			
La Chiavica			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'50	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a




Foto b



Zona C	Isolato 33	
Edificio 3		
Toponimo località		
La Chiavica		
Localizzazione		
-		
Dati immobile		
Epoca di costruzione	'50	
Tipo di costruzione	Fienile	
Parametri edilizi		
N° di piani	2	
Materiali Copertura	Laterizio	
Materiali Rivestimento	Intonaco/Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Residenziale		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-	
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale	
		

Zona C – Isolato 34



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona C		Isolato 34	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'80		
Tipo di costruzione	Palazzina		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		
			



Foto a

Zona C		Isolato 34	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'80	
Tipo di costruzione		Vasconi	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		-	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		-	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		-	




Foto a


Zona C		Isolato 34	
Edificio 3			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'80		
Tipo di costruzione	Cabina pozzi		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	-		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	-		



Foto a



Zona C – Isolato 35



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 35	
Edificio 1			
Toponimo località			
Luviano			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Casa padronale	
Parametri edilizi			
N° di piani		3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Pietra	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		Ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Foto c



Foto d

Zona C		Isolato 35	
Edificio 2			
Toponimo località			
Luviano			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a

Zona C		Isolato 35	
Edificio 3			
Toponimo località			
Luviano			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Capannone non prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a

Zona C		Isolato 35	
Edificio 4			
Toponimo località			
Luviano			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a

Zona C		Isolato 35	
Edificio 5			
Toponimo località			
Luviano			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Capannone non prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona C		Isolato 35	
Edificio 6			
Toponimo località			
Luviano			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Pietra	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a



Foto b

Zona C		Isolato 35	
Edificio 7			
Toponimo località			
Luviano			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a

Zona C		Isolato 35	
Edificio 8			
Toponimo località			
Luviano			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Stalla/fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	




Foto a




Foto b



Foto c

Zona C		Isolato 35
Edificio 9		
Toponimo località		
Luviano		
Localizzazione		
-		
Dati immobile		
Epoca di costruzione		
Tipo di costruzione	Box	
Parametri edilizi		
N° di piani	1	
Materiali Copertura	Laterizio	
Materiali Rivestimento	-	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
-		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	-	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-	
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale	
		

Zona C – Isolato 36



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona C		Isolato 36	
Edificio 1			
Toponimo località			
La Concezione			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica/portici	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			



Foto a


Zona C		Isolato 36	
Edificio 2			
Toponimo località			
La Concezione			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Box	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			



Foto a



Zona C		Isolato 36	
Edificio 3			
Toponimo località			
La Concezione			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		-	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			



Foto a

Zona C – Isolato 37



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 37	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	




Foto a



Foto c



Foto d



Zona C		Isolato 37	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Portico/fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	




Foto b



Foto c



Foto d

Zona C – Isolato 38



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 38	
Edificio 1			
Toponimo località			
Ribera			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto b




Foto c



Foto d



Zona C		Isolato 38
Edificio 2		
Toponimo località		
Ribera		
Localizzazione		
-		
Dati immobile		
Epoca di costruzione	-	
Tipo di costruzione	Palazzina	
Parametri edilizi		
N° di piani	3	
Materiali Copertura	Laterizio	
Materiali Rivestimento	Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Residenziale		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-	
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale	
		

Zona C		Isolato 38	
Edificio 3			
Toponimo località			
Ribera			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa torre	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Pietra	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Tipologico	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona C		Isolato 38	
Edificio 4			
Toponimo località			
Ribera			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			



Foto a

Zona C		Isolato 38	
Edificio 5			
Toponimo località			
Ribera			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona C		Isolato 38	
Edificio 6			
Toponimo località			
Ribera			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Prefabbricato	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Allevamento			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b

Zona C		Isolato 38	
Edificio 7			
Toponimo località			
Ribera			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Prefabbricato	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Allevamento			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona C		Isolato 38	
Edificio 7			
Toponimo località			
Ribera			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Prefabbricato	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Allevamento			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona C		Isolato 38	
Edificio 8			
Toponimo località			
Ribera			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	

Zona C		Isolato 38	
Edificio 9			
Toponimo località			
Ribera			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	

Zona C		Isolato 38	
Edificio 10			
Toponimo località			
Ribera			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	-		
Tipo di costruzione	-		
Parametri edilizi			
N° di piani	-		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	-		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	-		

Zona C		Isolato 38	
Edificio 11			
Toponimo località			
Ribera			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona C		Isolato 38	
Edificio 12			
Toponimo località			
Ribera			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a



Zona C		Isolato 38	
Edificio 13			
Toponimo località			
Ribera			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Stalla/Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona C		Isolato 38	
Edificio 14			
Toponimo località			
Ribera			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona C		Isolato 38	
Edificio 15			
Toponimo località			
Ribera			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Zona C		Isolato 38	
Edificio 16			
Toponimo località			
Ribera			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Foto b



Zona C		Isolato 38	
Edificio 17			
Toponimo località			
Ribera			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Deposito rurale	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		-	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona C – Isolato 38



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 39	
Edificio 1			
Toponimo località			
Ribera piccola			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Portici	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Foto c


Zona C		Isolato 39	
Edificio 2			
Toponimo località			
Ribera piccola			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Portici	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona C		Isolato 39	
Edificio 3			
Toponimo località			
Ribera piccola			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Prefabbricato	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona C		Isolato 39	
Edificio 4			
Toponimo località			
Ribera piccola			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			



Foto a


Zona C		Isolato 39	
Edificio 5			
Toponimo località			
Ribera piccola			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Pietra/mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	
			




Foto a



Foto b




Foto c

Zona C		Isolato 39	
Edificio 6			
Toponimo località			
Ribera piccola			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Silos	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	
			


Zona C		Isolato 39	
Edificio 7			
Toponimo località			
Ribera piccola			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Stalla/fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona C – Isolato 40



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 40	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'900		
Tipo di costruzione	Capannone non prefabbricato		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto a



Foto b



Foto m



Foto n


Zona C		Isolato 40	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Tipologico	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto d




Foto h



Zona C		Isolato 40	
Edificio 3			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'900		
Tipo di costruzione	Deposito rurale		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco/Mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto a




Zona C		Isolato 40	
Edificio 4			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'900		
Tipo di costruzione	Deposito rurale		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco/Mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto i



Foto l




Zona C		Isolato 40	
Edificio 5			
Toponimo località			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'900		
Tipo di costruzione	Portico		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco/Mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto e



Foto g



Zona C – Isolato 41



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona C		Isolato 40	
Edificio 4			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'900		
Tipo di costruzione	Deposito rurale		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco/Mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto i



Foto l




Zona C		Isolato 41	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'80		
Tipo di costruzione	Palazzina		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto a



Foto b



Zona C		Isolato 41	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'80		
Tipo di costruzione	Villa		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto a



Zona C		Isolato 41
Edificio 3		
Toponimo località		
-		
Localizzazione		
-		
Dati immobile		
Epoca di costruzione	'80	
Tipo di costruzione	Palazzina	
Parametri edilizi		
N° di piani	1	
Materiali Copertura	Laterizio	
Materiali Rivestimento	Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Residenziale		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-	
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale	


Zona C		Isolato 41	
Edificio 4			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'80	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Artigianato			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto c




Foto d



Zona C		Isolato 41
Edificio 5		
Toponimo località		
-		
Localizzazione		
-		
Dati immobile		
Epoca di costruzione	'80	
Tipo di costruzione	Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi		
N° di piani	1	
Materiali Copertura	Laterizio	
Materiali Rivestimento	Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Artigianato		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-	
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale	

Zona C – Isolato 42



Base Catastale 1:2000




Ortofoto

Zona C		Isolato 42	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Zona C		Isolato 42	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Box	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Zona C		Isolato 42	
Edificio 3			
Toponimo località			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Artigianato			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Zona C		Isolato 42	
Edificio 3			
Toponimo località			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Artigianato			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Zona C		Isolato 42	
Edificio 4			
Toponimo località			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Artigianato			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona C		Isolato 42	
Edificio 5			
Toponimo località			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Artigianato			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto d



Foto f





Foto g

Zona C		Isolato 42	
Edificio 6			
Toponimo località			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone non prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		3	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Artigianato			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a




Zona C		Isolato 42	
Edificio 7			
Toponimo località			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone non prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Lamiera	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Artigianato			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			


Zona C – Isolato 43




Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 43
Edificio 1		
Toponimo località		
Localizzazione		
Dati immobile		
Epoca di costruzione	-	
Tipo di costruzione	Pozzo	
Parametri edilizi		
N° di piani	1	
Materiali Copertura	-	
Materiali Rivestimento	-	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Pozzo		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	-	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-	
Grado di utilizzo dell'immobile	-	
		

Zona C – Isolato 44



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 44	
Edificio 1			
Toponimo località			
La Cattolica			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Foto c



Foto o

Zona C		Isolato 44	
Edificio 2			
Toponimo località			
La Cattolica			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Villa	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Tipologico	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		-	




Foto d



Foto e



Foto f




Zona C		Isolato 44	
Edificio 3			
Toponimo località			
La Cattolica			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto g



Foto m




Zona C		Isolato 44	
Edificio 4			
Toponimo località			
La Cattolica			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Box	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			




Foto a

Zona C		Isolato 44	
Edificio 5			
Toponimo località			
La Cattolica			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Zona C		Isolato 44	
Edificio 6			
Toponimo località			
La Cattolica			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Villa	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			



Foto a

Zona C – Isolato 45



Base Catastale 1:2000



Ortofoto



Zona C		Isolato 45	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Vascone/cabina pozzo	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			



Foto a

Zona C – Isolato 46



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 46	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'80		
Tipo di costruzione	Villa		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Residenziale estivo			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a




Foto b




Foto c



Zona C – Isolato 47



Base Catastale 1:2000



Ortofoto



Zona C		Isolato 47	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Portici	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		Lamiera	
Materiali Rivestimento		-	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		-	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		-	
			



Foto a

Zona C – Isolato 48



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 48	
Edificio 1			
Toponimo località			
Costa pelata			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'50/'60	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2+sottotetto	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Foto b



Foto c



Foto d


Zona C		Isolato 48	
Edificio 2			
Toponimo località			
Costa pelata			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'50/'60	
Tipo di costruzione		Garage	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto f



Foto g



Zona C		Isolato 48	
Edificio 3			
Toponimo località			
Costa pelata			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'80	
Tipo di costruzione		Villetta	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto h



Foto i



Foto l



Zona C		Isolato 48	
Edificio 4			
Toponimo località			
Costa pelata			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'50/60	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto m



Foto x



Foto w



Foto o

Zona C		Isolato 48	
Edificio 5			
Toponimo località			
Costa pelata			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'800	
Tipo di costruzione		Canonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto p



Foto v



Foto s

Zona C		Isolato 48	
Edificio 6			
Toponimo località			
Costa pelata			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'800	
Tipo di costruzione		Chiesa	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico architettonico	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Religiose			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto u



Foto t



Foto s

Zona C		Isolato 48	
Edificio 7			
Toponimo località			
Costa pelata			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'50/60	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto q



Foto n




Foto r



Foto y

Zona C – Isolato 49



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona C		Isolato 49	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Mascone/cabina pozzi	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Zona C – Isolato 50



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 50	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Foto c



Foto d

Zona C – Isolato 56



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona C		Isolato 56	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/pietra	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	
			



Foto a


Zona C		Isolato 56	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/pietra	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a




Foto b




Zona C		Isolato 56	
Edificio 3			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Pollaio	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Zona C – Isolato 57



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona C		Isolato 57	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		3/2/1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Tipologico	
Pertinenze e accessori		Cortile interno	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto b



Foto c



Foto e



Foto g

Zona C		Isolato 57	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico testimoniale	
Pertinenze e accessori		Cortile interno	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a



Foto b




Foto d

Zona C		Isolato 57	
Edificio 3			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Stalla/fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Tipologico	
Pertinenze e accessori		Cortile interno	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a



Zona C		Isolato 57	
Edificio 4			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Stalla	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Tipologico	
Pertinenze e accessori		Cortile interno	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	

Zona C		Isolato 57	
Edificio 5			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		Cortile interno	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	


Zona C		Isolato 57	
Edificio 6			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Stalla/fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		Cortile interno	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a



Zona C – Isolato 58



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona C		Isolato 58	
Edificio 1			
Toponimo località			
La Mulazzana			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto c



Zona C		Isolato 58	
Edificio 2			
Toponimo località			
La Mulazzana			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Stalla/fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico testimoniale	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto c



Foto d



Foto e

Zona C		Isolato 58	
Edificio 3			
Toponimo località			
La Mulazzana			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Stalla/fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico testimoniale	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto b



Foto c

