

Provincia di Piacenza

Comune

San Giorgio Piacentino



Allegato n. 5
QUADRO CONOSCITIVO
Censimento rurale

Zona A

Progettista - Coordinatore Gruppo di lavoro

arch. Stefano Tamengo
Ufficio Tecnico Comunale

Firma

Collaboratori interni

geom. Marco Silvotti
geom. Valerio Tinelli
sig.ra Ornella Martini



Collaboratori esterni

Sezione urbanistica:

arch. Vincenza Ruocco – Coordinatrice
arch. Ilaria Schiavi
arch. Sara Ferrari
geom. Antonio Bruzzi


Sezione geologica:

geol. Paolo Mancioffi
geol. Raffaele Marchi



Società del Gruppo Giglio
Via Vittime della Strada, 2
Loc. Gragnanino 29010 Gragnano Tr. (PC)
Tel.: +39.0523.785111
Fax. +39.0523.785185
P.IVA 04609780962
Direttore Tecnico arch. Sergio Morlacchini
Responsabile legale Bruno Giglio

INQUADRAMENTO TERRITORIALE NUCLEI ISOLATI



Premessa

All'interno della costruzione del Quadro Conoscitivo, è stato realizzato il censimento del patrimonio edilizio rurale esistente, ai sensi degli indirizzi della L.R. n. 20/2000 e dei criteri applicativi dettati dalla Del. n. 173/2001 della Regione Emilia Romagna. Tali riferimenti legislativi così definiscono il territorio rurale:

“ C.3. IL SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE

L'assetto del territorio non urbanizzato, caratterizzato dalla compresenza ed integrazione di valori naturali, ambientali e paesaggistici e di attività agricole. Esso si articola nelle parti del territorio omogenee:

- *per l'uso e le caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche dei suoli in rapporto alla vocazione agricola, zootecnica, silvo-pastorale o forestale;*
- *per le condizioni di marginalità produttiva agricola dei terreni dissestati o improduttivi, anche a causa della pressione insediativa;*
- *per la presenza di valori paesaggistici, quale peculiare rappresentazione della identità fisica, biologica, vegetazionale e culturale delle diverse realtà locali;*
- *per le caratteristiche delle aziende agricole e per la loro particolare vocazione e specializzazione nell'attività di produzione di beni agro-alimentari;*

- per la consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle dotazioni infrastrutturali e di servizi.

Del. n. 173/2001 art. / comma

Gli scopi della ricerca sono duplici: si tratta di fornire una conoscenza specifica e dettagliata delle presenze insediative sul territorio rurale, ai fini contingenti della pianificazione e dell'elaborazione dello strumento urbanistico P.S.C., e al contempo la raccolta è stata estesa a una serie di indicazioni, al fine di favorire in futuro valutazione per le differenti competenze di gestione comunale.

Metodologia di lavoro

Il rilevamento delle cascine e dei fabbricati edilizi presenti sul territorio é avvenuto *in situ*, procedendo per singoli isolati, previo studio della Carta Tecnica Regionale; sulla base di quest'ultima si è desunta un'idea di massima del numero di insediamenti censibili, e ipotizzata una suddivisione del territorio per zone.

La perimetrazione delle zone è stata dettata da criteri operativi, dalla omogeneità orografica e fisica del territorio, definendo n. 6 “Zone” contrassegnate da una lettera (A, B, C, D, E, F). All'interno di ogni singola zona gli isolati sono individuati con numerazione progressiva e a sua volta l'isolato è suddiviso sempre con numerazione progressiva in base al numero di fabbricati esistenti.

- Zona A: è collocata a nord del capoluogo, in una zona prevalentemente pianeggiante; comprende n. 46 isolati.

- Zona B: è collocata a est del capoluogo in una zona prevalentemente pianeggiante; comprende n. 55 isolati.

- Zona C: è collocata a sud del capoluogo in una zona prevalentemente pianeggiante; comprende n. 58 isolati;
- Zona D: è collocata a sud-ovest del centro abitato di San Giorgio P.no, risulta prevalentemente pianeggiante anche se sono presenti le prime pendici collinari; include i centri abitati di San Damiano e Rizzolo; comprende n. 46 isolati.
- Zona E: è collocata a sud est del capoluogo e risulta in parte pianeggiante e in parte collinare; include i centri abitati di Godi e Centovera; comprende n. 62 isolati.
- Zona F: è collocata a sud del capoluogo in una zona prevalentemente collinare che include i centri abitati di Tollara e Ronco; comprende n. 54 isolati.


L'individuazione delle zone ed i relativi insediamenti, sono riportati a scala comunale nell'elaborato n. 5 del Quadro Conoscitivo.

Quindi si sono predisposte le schede da compilare in ogni isolato, corredandole di un estratto di mappa Catastale fornito dal Comune e dall'Ortofoto, si è proceduto al rilievo sul territorio, compilando la scheda stessa ed eseguendo fotografie identificative e di dettaglio.

La scheda utilizzata, di cui si riporta prototipo in allegato, raccoglie numerose informazioni a più livelli, oltre ai dati identificativi (toponimo e localizzazione) si esaminano i caratteri tipologici, i materiali edilizi, l'eventuale qualità architettonica e/o testimoniale, le funzioni, lo stato di conservazione e di utilizzo, le trasformazioni. Le fotografie documentano con oggettività lo stato di fatto del manufatto edilizio, fissando la situazione ad un preciso momento temporale; la percezione visiva consente di trasmettere e completare informazioni sulla consistenza edilizia, architettonica e sullo stato di conservazione, dati difficilmente esauribili nella sintesi di una scheda. Nella fase operativa del rilievo, si sono presentati casi limitati nel numero, in cui non è stato possibile accedere (barriere fisiche, cancelli,), tale impossibilità giustifica la mancanza di documentazione fotografica.

-Prototipo scheda-

Zona – Isolato




Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona ...	Isolato	
Edificio 1		Foto a
Toponimo località		
Localizzazione		Foto b
Dati immobile		
Epoca di costruzione		Foto c
Tipo di costruzione		
Parametri edilizi		
N° di piani		Foto d
Materiali Copertura		
Materiali Rivestimento		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza		
Pertinenze e accessori		
Funzioni insediate		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		
Presenza di recenti interventi di modificazione		
Grado di utilizzo dell'immobile		

Zona A – Isolato 01



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona A		Isolato 01	
Edificio 1			
Toponimo località			
Tadina Piccola			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione			
Parametri edilizi			
N° di piani		3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico testimoniale	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		Ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona A		Isolato 01	
Edificio 2			
Toponimo località			
Tadina Piccola			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Stalla-Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Tipologico	
Pertinenze e accessori		Porticato	
Funzioni insediate			
Allevamento			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		Ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Foto c




Zona A		Isolato 01	
Edificio 3			
Toponimo località			
Tadina Piccola			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		ondulina	
Materiali Rivestimento		Prefabbricato/cemento armato	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		no	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona A	Isolato 01
Edificio 4	
Toponimo località	
Tadina Piccola	
Localizzazione	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	
Tipo di costruzione	Capannone prefabbricato
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Laterizio
Materiali Rivestimento	Prefabbricato/cemento armato
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi attrezzature	
Stato di conservazione e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo
Presenza di recenti interventi di modificazione	Ristrutturazione
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale




Foto a




Foto b



Foto c

Zona A – Isolato 02



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona A		Isolato 02	
Edificio 1			
Toponimo località			
S.Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco - mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		Giardino	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		Ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Foto c



Foto d

Zona A		Isolato 02	
Edificio 2			
Toponimo località			
S.Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Edificio in linea	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		Giardino	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		Ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Foto c



Zona A		Isolato 02	
Edificio 3			
Toponimo località			
S.Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Fienile – ???????	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco - mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell’immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		Giardino	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature - Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all’analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell’immobile		Parziale	




Foto a



Foto b



Foto c




Zona A		Isolato 02	
Edificio 4			
Toponimo località			
S.Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Fienile – edificio in linea	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell’immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		Giardino	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature - Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all’analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell’immobile		Parziale	



Foto a



Foto b



Zona A		Isolato 02	
Edificio 5			
Toponimo località			
S.Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Garage	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	




Foto a



Foto b



Foto c


Zona A		Isolato 02	
Edificio 6			
Toponimo località			
S.Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Garage	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Eternit?	
Materiali Rivestimento		Mattoni di cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 02	
Edificio 7			
Toponimo località			
S.Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Ricovero attrezzi	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Eternit?	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a




Foto b




Zona A		Isolato 02	
Edificio 8			
Toponimo località			
S.Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Ricovero attrezzi	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Eternit?	
Materiali Rivestimento		Mattoni di cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a



Zona A – Isolato 03



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona A		Isolato 03	
Edificio 1			
Toponimo località			
S. Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	-		
Tipo di costruzione	Capannone prefabbricato		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Prefabbricato		
Materiali Rivestimento	Mattoni - prefabbricato		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Allevamento			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Foto b



Foto c



Foto d

Zona A		Isolato 03	
Edificio 2			
Toponimo località			
S. Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza			
Pertinenze e accessori		Porticato	
Funzioni insediate			
Allevamento			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		Ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Foto c



Zona A		Isolato 03	
Edificio 3			
Toponimo località			
S. Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Stalla	
Parametri edilizi			
N° di piani			
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Foto c




Zona A		Isolato 03	
Edificio 4			
Toponimo località			
S. Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Edifici a corte	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		Portico	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona A		Isolato 03	
Edificio 5			
Toponimo località			
S. Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Edifici a corte	
Parametri edilizi			
N° di piani		2 + sottotetto	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Foto c

Zona A	Isolato 03
Edificio 6	
Toponimo località	
S. Agata	
Localizzazione	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	
Tipo di costruzione	Edificio in linea/fienile
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Laterizio
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Abitazione/ricovero mezzi e attrezzature	
Stato di conservazione e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale




Foto a



Foto b



Foto c



Foto d

Zona A	Isolato 03
Edificio 7	
Toponimo località	
S. Agata	
Localizzazione	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	
Tipo di costruzione	Deposito rurale
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Laterizio
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzature	
Stato di conservazione e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale




Foto a



Foto b



Foto c

Zona A		Isolato 03	
Edificio 8			
Toponimo località			
S. Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Eternit	
Materiali Rivestimento		Mattoni di cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero animali da cortile			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		Ampliamento	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a




Foto b



Foto c



Foto d




Zona A		Isolato 03	
Edificio 9			
Toponimo località			
S. Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Forno	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona A – Isolato 04



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona A		Isolato 04	
Edificio 1			
Toponimo località			
S. Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	1800		
Tipo di costruzione	Complesso a corte		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	laterizio		
Materiali Rivestimento	Mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	Storico testimoniale		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto a



Foto b



Foto c



Zona A		Isolato 02	
Edificio 2			
Toponimo località			
S.Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		1800	
Tipo di costruzione		Stalla	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico testimoniale	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Zona A		Isolato 04	
Edificio 3			
Toponimo località			
S. Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		1800	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Tipologico	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Foto c

Zona A		Isolato 04	
Edificio 4			
Toponimo località			
S. Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		1800	
Tipo di costruzione		Portico	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico testimoniale	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Zona A		Isolato 04	
Edificio 5			
Toponimo località			
S. Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		1800	
Tipo di costruzione		Portico	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Zona A		Isolato 04	
Edificio 6			
Toponimo località			
S. Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		1800	
Tipo di costruzione		Silos	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Tipologico	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 04	
Edificio 7			
Toponimo località			
S. Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	1800		
Tipo di costruzione	Deposito rurale		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Foto b



Zona A – Isolato 05



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona A		Isolato 05	
Edificio 1			
Toponimo località			
S. Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Cappella votiva	
Parametri edilizi			
N° di piani			
Materiali Copertura		Lamiera	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico testimoniale	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 05	
Edificio 2			
Toponimo località			
S. Agata			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Torre	
Parametri edilizi			
N° di piani			
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	
			




Foto a



Foto b

Zona A – Isolato 06



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona A		Isolato 06	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
Lungo Strada Tadina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		1900	
Tipo di costruzione		Edificio in linea	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		Portico	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			



Foto a



Foto b



Foto c


Zona A		Isolato 06	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
Lungo Strada Tadina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	1900		
Tipo di costruzione	Stalla - fienile		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Foto b



Zona A – Isolato 07



Base Catastale 1:1000



Ortofoto

Zona A		Isolato 07	
Edificio 1			
Toponimo località			
La Pezza			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'800		
Tipo di costruzione	Stalla		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	Mattoni		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Foto b



Foto c




Zona A		Isolato 07	
Edificio 2			
Toponimo località			
La Pezza			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'800	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Prefabbricato	
Materiali Rivestimento		Prefabbricato	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona A		Isolato 07	
Edificio 3			
Toponimo località			
La Pezza			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'800	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Foto c


Zona A		Isolato 07	
Edificio 4			
Toponimo località			
La Pezza			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'800	
Tipo di costruzione		Stalla	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Allevamento			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			



Foto a


Zona A		Isolato 07	
Edificio 5			
Toponimo località			
La Pezza			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'800		
Tipo di costruzione	Portici		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 07	
Edificio 6			
Toponimo località			
La Pezza			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'800		
Tipo di costruzione	Stalla - Fienile		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Allevamento			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Foto b



Zona A – Isolato 08



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona A		Isolato 08	
Edificio 1			
Toponimo località			
La Pezza			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'90		
Tipo di costruzione	Villa		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	Giardino		
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Foto b



Zona A – Isolato 09



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona A		Isolato 09	
Edificio 1			
Toponimo località			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'70		
Tipo di costruzione	Palazzina		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	Giardino		
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Foto b



Foto c



Foto d

Zona A		Isolato 09	
Edificio 2			
Toponimo località			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'70	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	




Foto a



Foto b



Foto c



Foto c


Zona A		Isolato 09	
Edificio 3			
Toponimo località			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'70	
Tipo di costruzione		Fienile – ricovero attrezzi	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco/mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	
			



Foto a



Foto b



Foto c

Zona A		Isolato 09	
Edificio 4			
Toponimo località			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'70	
Tipo di costruzione		Capannone non prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Eternit	
Materiali Rivestimento		Blocchi di cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b




Foto c



Foto d

Zona A – Isolato 10



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona A		Isolato 10	
Edificio 1			
Toponimo località			
La Casetta Zilioni			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'80		
Tipo di costruzione	Palazzina		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Foto b



Foto c



Zona A		Isolato 10	
Edificio 2			
Toponimo località			
La Casetta Zilioni			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'80		
Tipo di costruzione	Capannone prefabbricato		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Cemento		
Materiali Rivestimento	Mattoni di cemento		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Foto b




Foto c



Zona A		Isolato 10	
Edificio 3			
Toponimo località			
La Casetta Zilioni			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'80		
Tipo di costruzione	Portici		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Cemento		
Materiali Rivestimento	Mattoni di cemento		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a




Zona A		Isolato 10	
Edificio 4			
Toponimo località			
La Casetta Zilioni			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'80	
Tipo di costruzione		Capannone non prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni di cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona A – Isolato 11



Base Catastale 1:2000



Ortofoto



Zona A		Isolato 11	
Edificio 1			
Toponimo località			
Pozzo della Bisogna			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Pozzo	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		-	
Materiali Rivestimento		Intonaco - mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			



Foto a

Zona A – Isolato 12



Base Catastale 1:2000




Ortofoto

Zona A		Isolato 12	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Vasconi	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		-	
Materiali Rivestimento		Cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Depuratore			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Zona A		Isolato 12	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Vasconi	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		-	
Materiali Rivestimento		Cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Depuratore			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			



Foto a



Zona A		Isolato 12	
Edificio 3			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Vasconi	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		-	
Materiali Rivestimento		Cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Depuratore			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			



Foto a

Zona A		Isolato 12	
Edificio 4			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Antenna telefonia	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		-	
Materiali Rivestimento		Cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Antenne telefonia			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			





Foto a

Zona A – Isolato 13



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona A		Isolato 13	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
Strada provinciale Pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Pozzi	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Pozzo			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	




Foto a



Foto b



Zona A – Isolato 14



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona A		Isolato 14	
Edificio 1			
Toponimo località			
Convida Piccola di Sotto			
Localizzazione			
Strada provinciale pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		Primi '900	
Tipo di costruzione		Capannone	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Allevamento			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 14	
Edificio 2			
Toponimo località			
Convida Piccola di Sotto			
Localizzazione			
Strada provinciale pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		Primi '900	
Tipo di costruzione		Deposito	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 14	
Edificio 3			
Toponimo località			
Convida Piccola di Sotto			
Localizzazione			
Strada provinciale pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		Primi '900	
Tipo di costruzione		Rustico	
Parametri edilizi			
N° di piani		3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Foto b



Zona A		Isolato 14	
Edificio 4			
Toponimo località			
Convida Piccola di Sotto			
Localizzazione			
Strada provinciale pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		Primi '900	
Tipo di costruzione		Stalla - Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Zona A		Isolato 14	
Edificio 5			
Toponimo località			
Convida Piccola di Sotto			
Localizzazione			
Strada provinciale pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		Primi '900	
Tipo di costruzione		Stalla - Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Zona A – Isolato 15



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona A		Isolato 15	
Edificio 1			
Toponimo località			
Lumina Grande			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'900		
Tipo di costruzione	Casa Colonica		
Parametri edilizi			
N° di piani	3		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	Tipologico		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Fatiscente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Parziale		



Foto a



Foto b




Foto b


Zona A		Isolato 15	
Edificio 2			
Toponimo località			
Lumina Grande			
Localizzazione			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Stalla - fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Tipologico	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	
			




Foto a




Foto b



Foto c

Zona A		Isolato 15		 <p>Foto a</p>
Edificio 3				
Toponimo località				
Lumina Grande				
Localizzazione				
Dati immobile				
Epoca di costruzione		'900		
Tipo di costruzione		Portici		
Parametri edilizi				
N° di piani		1		
Materiali Copertura		Laterizio		
Materiali Rivestimento		Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile				
Valenza		-		
Pertinenze e accessori		-		
Funzioni insediate				
Ricovero mezzi e attrezzature				
Stato di conservazione e utilizzo				
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione		-		
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale		
				

Zona A – Isolato 16



Base Catastale 1:1000



Ortofoto

Zona A		Isolato 16	
Edificio 1			
Toponimo località			
Lumina Piccola			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Rustico+fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco - mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		Parte in Ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a



Foto b



Foto c


Zona A		Isolato 16	
Edificio 2			
Toponimo località			
Lumina Piccola			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 16	
Edificio 3			
Toponimo località			
Lumina Piccola			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'900		
Tipo di costruzione	Fienile		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto a



Foto b





Zona A		Isolato 16	
Edificio 4			
Toponimo località			
Lumina Piccola			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Ricovero attrezzi	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Ondulina	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			



Foto a

Zona A – Isolato 17



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona A		Isolato 17	
Edificio 1			
Toponimo località			
Cascina Matta			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Rustico + portici	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico testimoniale	
Pertinenze e accessori		Giardino - orto	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		-	
Presenza di recenti interventi di modificazione		In ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	
			



Foto a



Foto b



Foto c



Foto d


Zona A		Isolato 17	
Edificio 2			
Toponimo località			
Cascina Matta			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Stalla - Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico testimoniale	
Pertinenze e accessori		Giardino	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a




Foto b




Zona A		Isolato 17	
Edificio 3			
Toponimo località			
Cascina Matta			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Rustico	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Zona A – Isolato 18



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona A		Isolato 18	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
Strada provinciale di pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		1950 circa	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		Giardino	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Foto c




Zona A		Isolato 18	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
Strada provinciale di pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		1950 circa	
Tipo di costruzione		Capannone non prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Zona A – Isolato 19



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona A		Isolato 19	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
Strada provinciale di Castell'Arquato			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'60	
Tipo di costruzione		Case in linea	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni - Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Foto b



Zona A		Isolato 19	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
Strada provinciale di Castell'Arquato			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'60	
Tipo di costruzione		Capanno non prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni di cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Zona A		Isolato 19	
Edificio 3			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
Strada provinciale di Castell'Arquato			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'90	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Zona A – Isolato 20



Base Catastale 1:500



Ortofoto

Zona A		Isolato 20	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
Strada provinciale di Castell'Arquato			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Cabina pozzi	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		-	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b

Zona A – Isolato 21



Base Catastale 1:3000



Ortofoto


Zona A		Isolato 21	
Edificio 1			
Toponimo località			
D.A.F.			
Localizzazione			
Strada provinciale di pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone non prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Mattoni di cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Artigianato			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			




Foto a

Zona A		Isolato 21	
Edificio 2			
Toponimo località			
D.A.F.			
Localizzazione			
Strada provinciale di pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Tipologica	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Artigianato			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Zona A	Isolato 21
Edificio 3	
Toponimo località	
D.A.F.	
Localizzazione	
Strada provinciale di pontenure	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Capannone non prefabbricato
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Cemento
Materiali Rivestimento	Mattoni di cemento
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Artigianato	
Stato di conservazione e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale
	



Foto a



Foto b



Foto c



Foto d

Zona A		Isolato 21	
Edificio 4			
Toponimo località			
D.A.F.			
Localizzazione			
Strada provinciale di pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Prefabbricati di cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Artigianato			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a

Zona A		Isolato 21	
Edificio 5			
Toponimo località			
D.A.F.			
Localizzazione			
Strada provinciale di pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Prefabbricati di cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Artigianato			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a


Zona A		Isolato 21	
Edificio 6			
Toponimo località			
D.A.F.			
Localizzazione			
Strada provinciale di pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone non prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Industria			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			




Foto a

Zona A		Isolato 21	
Edificio 7			
Toponimo località			
D.A.F.			
Localizzazione			
Strada provinciale di pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone non prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Industria			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Zona A	Isolato 21
Edificio 8	
Toponimo località	
D.A.F.	
Localizzazione	
Strada provinciale di pontenure	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Capannone non prefabbricato
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Laterizio
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Industria	
Stato di conservazione e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Insufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale



Foto a



Zona A		Isolato 21	
Edificio 9			
Toponimo località			
D.A.F.			
Localizzazione			
Strada provinciale di pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone non prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Industria			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona A		Isolato 21	
Edificio 10			
Toponimo località			
D.A.F.			
Localizzazione			
Strada provinciale di pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Industria - uffici			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			




Foto a

Zona A		Isolato 21	
Edificio 11			
Toponimo località			
D.A.F.			
Localizzazione			
Strada provinciale di pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Industria - uffici			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Zona A		Isolato 21	
Edificio 12			
Toponimo località			
D.A.F.			
Localizzazione			
Strada provinciale di pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Industria - uffici			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a




Zona A		Isolato 21	
Edificio 13			
Toponimo località			
D.A.F.			
Localizzazione			
Strada provinciale di pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Cabina elettrica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Cabina elettrica			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona A – Isolato 22



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona A		Isolato 22	
Edificio 1			
Toponimo località			
D.A.F.			
Localizzazione			
Strada provinciale di pontenure			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'70	
Tipo di costruzione		Cascina	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Deposito attrezzi			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	




Foto a



Foto b



Zona A – Isolato 23



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona A		Isolato 23	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Vasconi	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		-	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Deposito attrezzi			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 23	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Cabine pozzi	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Deposito attrezzi			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona A – Isolato 24



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona A		Isolato 24	
Edificio 1			
Toponimo località			
Il Belfiore			
Localizzazione			
Via Bologna			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Case in linea	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenza			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 24	
Edificio 2			
Toponimo località			
Il Belfiore			
Localizzazione			
Via Bologna			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Stalla- fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Artigianato			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			



Foto a

Zona A		Isolato 24	
Edificio 3			
Toponimo località			
Il Belfiore			
Localizzazione			
Via Bologna			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Artigianato			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b




Foto c



Foto d

Zona A – Isolato 25



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona A		Isolato 25	
Edificio 1			
Toponimo località			
Convida Maggiore			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'70		
Tipo di costruzione	Palazzina		
Parametri edilizi			
N° di piani	3		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Foto b



Foto c

Zona A		Isolato 25	
Edificio 2			
Toponimo località			
Convida Maggiore			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Tipologico	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Foto b



Foto c

Zona A		Isolato 25	
Edificio 3			
Toponimo località			
Convida Maggiore			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Stalla - Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Zona A		Isolato 25	
Edificio 4			
Toponimo località			
Convida Maggiore			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione			
Tipo di costruzione		Tettoia	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		Onduline	
Materiali Rivestimento		-	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	
			



Foto a

Zona A – Isolato 26



Base Catastale 1:1000



Ortofoto

Zona A		Isolato 26	
Edificio 1			
Toponimo località			
Convida Minore			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'90	
Tipo di costruzione		Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Onduline	
Materiali Rivestimento		Cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
<p>The diagram is a site plan showing the layout of buildings. It features several rectangular shapes representing buildings. One large rectangle is labeled '1'. A smaller rectangle is labeled '2'. Three green triangles, labeled 'a', 'b', and 'c', are positioned around the buildings, likely indicating specific viewpoints or features. The buildings are situated on a plot with some internal divisions.</p>			



Foto a



Foto b




Foto c


Zona A	Isolato 26
Edificio 2	
Toponimo località	
Convida Minore	
Localizzazione	
Strada comunale della Lumina	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Capanno
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Laterizio
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzature	
Stato di conservazione e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale



Foto a



Zona A – Isolato 27



Base Catastale 1:1000



Ortofoto

Zona A		Isolato 27	
Edificio 1			
Toponimo località			
Convida Minore			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico architettonico	
Pertinenze e accessori		Giardino	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Foto c




Zona A		Isolato 27	
Edificio 2			
Toponimo località			
Convida Minore			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Rustico	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 27	
Edificio 3			
Toponimo località			
Convida Minore			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Stalla - Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni - Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 27	
Edificio 4			
Toponimo località			
Convida Minore			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Zona A – Isolato 28



Base Catastale 1:1000



Ortofoto

Zona A		Isolato 28	
Edificio 1			
Toponimo località			
C. Gianicola			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'900		
Tipo di costruzione	Palazzina		
Parametri edilizi			
N° di piani	3		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Mattoni - Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	Giardino		
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo		
Presenza di recenti interventi di modificazione	Ristrutturazione		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Foto b



Foto c


Zona A		Isolato 28	
Edificio 2			
Toponimo località			
C. Gianicola			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Ex fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		Ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona A		Isolato 28	
Edificio 3			
Toponimo località			
C. Gianicola			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Foto c



Foto d

Zona A – Isolato 29



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona A		Isolato 29	
Edificio 1			
Toponimo località			
C. Nuova			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'900		
Tipo di costruzione	Casa padronale		
Parametri edilizi			
N° di piani	3		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Fatiscente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Non in uso		



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 29	
Edificio 2			
Toponimo località			
C. Nuova			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Stalla - Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Vendita prodotti			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 29	
Edificio 3			
Toponimo località			
C. Nuova			
Localizzazione			
Strada comunale della Lumina			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Stalla - Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a

Zona A – Isolato 30



Base Catastale 1:1000



Ortofoto

Zona A		Isolato 30	
Edificio 1			
Toponimo località			
C. Gallara			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Casa colonica	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco -Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		Ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	




Foto a



Foto b



Foto c

Zona A		Isolato 30	
Edificio 2			
Toponimo località			
C. Gallara			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Villa	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		Ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Foto b

Zona A		Isolato 30	
Edificio 3			
Toponimo località			
C. Gallara			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Stalla - Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Fienile –Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Foto c



Foto d

Zona A		Isolato 30	
Edificio 4			
Toponimo località			
C. Gallara			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Fienile			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Foto c




Zona A		Isolato 30	
Edificio 5			
Toponimo località			
C. Gallara			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capannone non prefabbricato	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Ondulina in cemento	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 30	
Edificio 6			
Toponimo località			
C. Gallara			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Silos	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Foto b



Zona A – Isolato 31



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona A		Isolato 31	
Edificio 1			
Toponimo località			
Le Casazze			
Localizzazione			
Via Napoli			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Stalla - fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco - Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenza			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		Ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Foto b



Zona A		Isolato 31	
Edificio 2			
Toponimo località			
Le Casazze			
Localizzazione			
Via Napoli			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Garage	
Parametri edilizi			
N° di piani			
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Autorimessa			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona A		Isolato 31	
Edificio 3			
Toponimo località			
Le Casazze			
Localizzazione			
Via Napoli			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani			
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco - Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenza			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		Ristrutturato	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Foto c


Zona A		Isolato 31	
Edificio 4			
Toponimo località			
Le Casazze			
Localizzazione			
Via Napoli			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenza			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		In ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		-	



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 31	
Edificio 4			
Toponimo località			
Le Casazze			
Localizzazione			
Via Napoli			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Villetta	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenza			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Zona A – Isolato 32



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona A		Isolato 32	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
Strada comunale della Grigona			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Vascone	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		-	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 32	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
Strada comunale della Grigona			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Cabine Pozzi	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		Ondulina	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Zona A – Isolato 33



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona A		Isolato 33	
Edificio 1			
Toponimo località			
Grigona Piccola			
Localizzazione			
Strada comunale della Grigona			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'50		
Tipo di costruzione	Case in linea		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco - Mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono		
Presenza di recenti interventi di modificazione	In parte ristrutturato		
Grado di utilizzo dell'immobile	Parziale		




Foto a



Foto b



Foto c




Foto d

Zona A		Isolato 33	
Edificio 2			
Toponimo località			
Grigona Piccola			
Localizzazione			
Strada comunale della Grigona			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'90	
Tipo di costruzione		Portici	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Ondulina	
Materiali Rivestimento		Mattoni di cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona A		Isolato 33	
Edificio 3			
Toponimo località Grigona Piccola			
Localizzazione Strada comunale della Grigona			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'90	
Tipo di costruzione		Stalla	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Ondulina	
Materiali Rivestimento		Mattoni di cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate Allevamento			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b




Foto c

Zona A		Isolato 33	
Edificio 4			
Toponimo località			
Grigona Piccola			
Localizzazione			
Strada comunale della Grigona			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'90	
Tipo di costruzione		Stalla	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Ondulina	
Materiali Rivestimento		Mattoni - Prefabbricato	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Allevamento			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Zona A		Isolato 33	
Edificio 5			
Toponimo località Grigona Piccola			
Localizzazione Strada comunale della Grigona			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate Fienile			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona A		Isolato 33	
Edificio 6			
Toponimo località Grigona Piccola			
Localizzazione Strada comunale della Grigona			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate Fienile			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a




Foto b



Foto c

Zona A – Isolato 34



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona A		Isolato 34	
Edificio 1			
Toponimo località			
C. del Lupo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2 – 3 la torre	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Tipologico	
Pertinenze e accessori		Portico	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		Ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Foto c




Foto d

Zona A		Isolato 34	
Edificio 2			
Toponimo località			
C. del Lupo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Stalla	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Zona A		Isolato 34	
Edificio 3			
Toponimo località			
C. del Lupo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Silos	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Mattoni di cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	




Foto a



Foto b




Foto c

Zona A		Isolato 34	
Edificio 4			
Toponimo località			
C. del Lupo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Stalle	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Ondulina	
Materiali Rivestimento		Mattoni di cemento	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Allevamento			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Zona A		Isolato 34	
Edificio 5			
Toponimo località			
C. del Lupo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Fienile -Stalla	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Deposito prodotti			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a




Zona A		Isolato 34	
Edificio 6			
Toponimo località			
C. del Lupo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'900		
Tipo di costruzione	Stalla		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Mattoni di cemento		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Deposito prodotti			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono		
Presenza di recenti interventi di modificazione	Ristrutturazione		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto a



Zona A – Isolato 35



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona A		Isolato 35	
Edificio 1			
Toponimo località			
C. del Lupo			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'90		
Tipo di costruzione	Villa		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	Giardino		
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a




Foto b



Foto c

Zona A – Isolato 36



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona A		Isolato 36	
Edificio 1			
Toponimo località			
Cascina Casale			
Localizzazione			
Strada comunale del Casale			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		"80	
Tipo di costruzione		Villa	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		Giardino	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Foto c




Foto d

Zona A		Isolato 36	
Edificio 2			
Toponimo località			
Cascina Casale			
Localizzazione			
Strada comunale del Casale			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	"70		
Tipo di costruzione	Stalla		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Allevamento			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto a




Zona A		Isolato 36	
Edificio 3			
Toponimo località			
Cascina Casale			
Localizzazione			
Strada comunale del Casale			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	"00		
Tipo di costruzione	Capannone prefabbricato		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Prefabbricato		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Deposito mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto a



Foto b



Zona A		Isolato 36	
Edificio 4			
Toponimo località Cascina Casale			
Localizzazione Strada comunale del Casale			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico Testimoniale	
Pertinenze e accessori		Porticato	
Funzioni insediate Deposito mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
<p>The diagram is a site plan of the building complex. It shows several interconnected rectangular structures. One structure is labeled '1'. Other areas are labeled '2', '3', '4', and '5'. Three green triangles with arrows indicate orientation: 'a' is at the bottom, 'b' is at the top, and 'c' is on the left side. A road or path is shown at the bottom of the plan.</p>			



Foto a



Foto b



Foto c

Zona A		Isolato 36	
Edificio 5			
Toponimo località Cascina Casale			
Localizzazione Strada comunale del Casale			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico Testimoniale	
Pertinenze e accessori		Porticato	
Funzioni insediate Deposito mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a




Foto b



Foto c



Zona A – Isolato 37



Base Catastale 1:1000



Ortofoto

Zona A	Isolato 37	
Edificio 1-2		
Toponimo località		
-		
Localizzazione		
Strada comunale del Casale		
Dati immobile		
Epoca di costruzione	-	
Tipo di costruzione	In costruzione	
Parametri edilizi		
N° di piani	-	
Materiali Copertura	-	
Materiali Rivestimento	-	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
-		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	-	
Presenza di recenti interventi di modificazione	Demolizione completa In costruzione	
Grado di utilizzo dell'immobile	-	

Zona A		Isolato 37	
Edificio 3			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
Strada comunale del Casale			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Cabina Enel	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Cabina Enel			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b

Zona A – Isolato 38



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona A		Isolato 38	
Edificio 1			
Toponimo località			
Casale Grande			
Localizzazione			
Strada comunale del Casale			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Cascina	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Foto b


Zona A		Isolato 38	
Edificio 2			
Toponimo località			
Casale Grande			
Localizzazione			
Strada comunale del Casale			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Casa padronale	
Parametri edilizi			
N° di piani		3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Storico Testimoniale	
Pertinenze e accessori			
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a




Foto b



Zona A		Isolato 38	
Edificio 3			
Toponimo località			
Casale Grande			
Localizzazione			
Strada comunale del Casale			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Stalla	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	




Foto a



Zona A		Isolato 38	
Edificio 4			
Toponimo località			
Casale Grande			
Localizzazione			
Strada comunale del Casale			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Portici	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	



Foto a



Zona A		Isolato 38	
Edificio 5			
Toponimo località			
Casale Grande			
Localizzazione			
Strada comunale del Casale			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Stalla - Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Deposito prodotti e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Parziale	




Foto a



Foto b



Foto c



Zona A		Isolato 38	
Edificio 6			
Toponimo località			
Casale Grande			
Localizzazione			
Strada comunale del Casale			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Stalla - Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	




Foto a



Foto b




Foto c




Zona A		Isolato 38	
Edificio 7			
Toponimo località Casale Grande			
Localizzazione Strada comunale del Casale			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Cabine pozzi	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		Legno	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate -			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Zona A – Isolato 39



Base Catastale 1:1000



Ortofoto

Zona A		Isolato 39	
Edificio 1			
Toponimo località			
Casale Grande			
Localizzazione			
Strada comunale di Montanaro			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Pozzo	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		-	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Pozzo			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	






Foto a



Zona A – Isolato 40



Base Catastale 1:1000



Ortofoto

Zona A		Isolato 40	
Edificio 1			
Toponimo località Canala Albero			
Localizzazione Strada comunale di Montanaro			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'900	
Tipo di costruzione		Casa padronale	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a




Foto b



Foto c

Zona A – Isolato 41



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona A		Isolato 41	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
Strada comunale di Montanaro			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Cabina pozzi	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		Lamiera	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Pozzo			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b



Zona A		Isolato 41	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
Strada comunale di Montanaro			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Cabina enel	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Cabina enel			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b

Zona A – Isolato 41



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona A		Isolato 41	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
Strada comunale di Montanaro			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Cabina pozzi	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		Lamiera	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Pozzo			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 41	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
Strada comunale di Montanaro			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Cabina enel	
Parametri edilizi			
N° di piani		-	
Materiali Copertura		Cemento	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Cabina enel			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	
			




Foto a



Foto b

Zona A – Isolato 42



Base Catastale 1:1000



Ortofoto

Zona A		Isolato 42	
Edificio 1			
Toponimo località Scotellina			
Localizzazione -			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'800	
Tipo di costruzione		Casa padronale	
Parametri edilizi			
N° di piani		2/3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		Tipologico	
Pertinenze e accessori		Corte	
Funzioni insediate -			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	




Foto a



Foto b



Foto c



Foto d


Zona A		Isolato 42	
Edificio 2			
Toponimo località			
Scotellina			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'800	
Tipo di costruzione		Stalla-Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 42	
Edificio 3			
Toponimo località			
Scotellina			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'800	
Tipo di costruzione		Stalla-Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Foto b




Zona A		Isolato 42	
Edificio 4			
Toponimo località Scotellina			
Localizzazione -			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		'800	
Tipo di costruzione		Stalla-Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate -			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a




Foto b




Zona A		Isolato 42	
Edificio 5			
Toponimo località			
Scotellina			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Capanno per gli attrezzi	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	



Foto a



Zona A – Isolato 43



Base Catastale 1:1000



Ortofoto

Zona A		Isolato 43	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Cabina enel	
Parametri edilizi			
N° di piani		1	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Cabina enel			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a




Foto b



Foto c

Zona A – Isolato 44



Base Catastale 1:1000




Ortofoto

Zona A		Isolato 44	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'90		
Tipo di costruzione	Villetta		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		



Foto a




Zona A		Isolato 44	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'90		
Tipo di costruzione	Villetta		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Mattoni		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Foto b



Zona A – Isolato 45



Base Catastale 1:1000



Ortofoto


Zona A		Isolato 45	
Edificio 1			
Toponimo località			
Casino di Paderna			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		3	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Zona A – Isolato 46



Base Catastale 1:1000



Ortofoto

Zona A		Isolato 46	
Edificio 1			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
-			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Insufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione		-	
Grado di utilizzo dell'immobile		Non in uso	




Foto a



Foto b



Foto c



Zona A		Isolato 46	
Edificio 2			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Stalla - Fienile	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Mattoni - Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Abitazione			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		Ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	




Foto a



Foto b



Foto c



Zona A		Isolato 46	
Edificio 3			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	'00		
Tipo di costruzione	Capannone prefabbricato		
Parametri edilizi			
N° di piani	1		
Materiali Copertura	Cemento		
Materiali Rivestimento	Prefabbricato		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Ricovero mezzi e attrezzature			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Ottimo		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-		
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale		




Foto a



Foto b



Foto c

Zona A		Isolato 46	
Edificio 4			
Toponimo località			
-			
Localizzazione			
-			
Dati immobile			
Epoca di costruzione		-	
Tipo di costruzione		Palazzina	
Parametri edilizi			
N° di piani		2	
Materiali Copertura		Laterizio	
Materiali Rivestimento		Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza		-	
Pertinenze e accessori		-	
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione e utilizzo			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno		Ottimo	
Presenza di recenti interventi di modificazione		Ristrutturazione	
Grado di utilizzo dell'immobile		Totale	



Foto a



Foto b

